

Ulla Nyland
Kungsvägen 7
599 31 Ödeshög

2018-08-22

Rådgivande korttidsmätning av Radon

Fastighetsbeteckning: Montören 7
Byggnadens adress: Kungsvägen 7
599 31 Ödeshög

Exponeringstid: 2018-08-22 kl 09.00 **Till** 2018-08-22 kl 12

Mätinstrument: Radon eye

Hustyp: 1 plans hus med källare
Ventilation: Självdrag
Blåbetong: Vet ej
Väderlek/Temp: Växlande med temp ca 18°C

Genomsnittlig radonhalt på entréplan: **275 Bq/m³**

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden .

Genomsnittlig radonhalt på källarplan: **649 Bq/m³**

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden .

För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enl SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen.
Det hygieniska gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Med vänliga hälsningar
Fukt & SaneringsTeknik AB

Olle Hallén