

Maria Allaga
Lysingsvägen 12
599 33 Ödeshög

2018-08-30

Rådgivande korttidsmätning av Radon

Fastighetsbeteckning: Ålen 12
Byggnadens adress: Lysingsvägen 12
599 33 Ödeshög

Exponeringstid: 2018-08-30 kl 09.00 **Till** 2018-08-30 kl 11.00

Mätinstrument: Radon eye

Hustyp: 1plans hus med källare
Ventilation: Självdrag
Blåbetong: Vet ej
Väderlek/Temp: Växlande med temp ca 15°C

Genomsnittlig radonhalt i källare: **148 Bq/m³**
Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden .

Genomsnittlig radonhalt i vardagsrum entréplan: **109 Bq/m³**
Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden .

För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enl SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen.
Det hygieniska gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Med vänliga hälsningar
Fukt & SaneringsTeknik AB

Olle Hallén